

IV.DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zdj.nr.1- Wejście główne- elewacja północna



Zdj.nr.2- Narożnik południowo- wschodni



Zdj.nr.3- Wnęka z wejściem magazynowym od strony wschodniej



Zdj.nr.4- Schody zewnętrzne wejścia głównego




Zdj.nr.5- Schody zewnętrzne do kotłowni- elewacja zachodnia



Zdj.nr.6- Zsyp opału- elewacja południowa




Zdj.nr.7- Schody zewnętrzne i rampa- elewacja wschodnia



Zdj.nr.8- Rampa i schody do cz.magazynowej we wnęce przy
bud.internatu




Zdj.nr.9- Kominy



Zdj.nr.12- Grzejniki



Zdj.nr.10- Pom.pracowni gastronomicznej z wentylacją mechaniczną



Zdj.nr.11- Kocioł gazowy



Zdj.nr.11- Instalacja grzewcza

